


| Beschreibung des Gebäudes: Konstruktion: Porenbeton | |
|---|-------|
| Umgebung: | |
| Witterungsbedingungen: | |
| Innenlufttemperatur | 22 °C |
| Lufttemperaturdifferenz zw. Innen- u. Außenseite der Umschließungsfläche | 11 °C |
| Luftdruckdifferenz zw. windab- und windzugewandter Seite | |
| Weitere Faktoren | |

Abweichungen zu den vorgegebenen Prüfanforderungen:



 Datei:
 Datum:
 Uhrzeit:

 IV_00065.BMT
 15.02.2020
 11:28:28





Bildparameter:


Emissionsgrad: 0,93 Refl. Temp. [°C]: 0,0

| Messobjekte | Temp. [°C] | Emiss. | Refl. Temp. [°C] | Bemerkungen |
|-------------------|------------|--------|------------------|-------------|
| Messpunkt 1 | 6,0 | 0,93 | 0,0 | - |
| Messpunkt 2 | 1,5 | 0,93 | 0,0 | - |
| Messpunkt 3 | 5,9 | 0,93 | 0,0 | - |
| Messpunkt 4 | 1,8 | 0,93 | 0,0 | - |
| Kältester Punkt 1 | 0,6 | 0,93 | 0,0 | - |
| Wärmster Punkt 1 | 6,6 | 0,93 | 0,0 | - |



 Datei:
 Datum:
 Uhrzeit:

 IV_00217.BMT
 15.02.2020
 16:05:15





Bildparameter:


Emissionsgrad: 0,93 Refl. Temp. [°C]: 0,0

| Messobjekte | Temp. [°C] | Emiss. | Refl. Temp. [°C] | Bemerkungen |
|---|------------|--------|------------------|-------------|
| Messpunkt 1 | 15,4 | 0,93 | 0,0 | - |
| Messpunkt 2 | 15,5 | 0,93 | 0,0 | - |
| Messpunkt 3 | 10,6 | 0,93 | 0,0 | - |
| Kältester Punkt 1 | 8,4 | 0,93 | 0,0 | - |
| Wärmster Punkt 1 | 17,9 | 0,93 | 0,0 | - |
| DeltaT 1[Messpunkt 1 - Kältester Punkt 1] | 7,0 | - | - | - |
| DeltaT 2[Messpunkt 2 - Kältester Punkt 1] | 7,1 | - | - | - |
| DeltaT 3[Wärmster Punkt 1 - Kältester Punkt 1] | 9,5 | - | - | - |
| DeltaT 4[Wärmster Punkt 1 - Umgebungstemperatur] | 0,9 | - | - | - |



 Datei:
 Datum:
 Uhrzeit:

 IV_00283.BMT
 15.02.2020
 16:17:31






Bildparameter:

Emissionsgrad: 0,93 Refl. Temp. [°C]: 0,0



 Datei:
 Datum:
 Uhrzeit:

 IV_00241.BMT
 15.02.2020
 16:10:24






Bildparameter:

Emissionsgrad: 0,93 Refl. Temp. [°C]: 0,0


Profillinie:





 Datei:
 Datum:
 Uhrzeit:

 IV_00244.BMT
 15.02.2020
 16:11:12





Bildparameter:


Emissionsgrad: 0,93 Refl. Temp. [°C]: 0,0

| Messobjekte | Temp. [°C] | Emiss. | Refl. Temp. [°C] | Bemerkungen |
|---|------------|--------|------------------|-------------|
| Messpunkt 1 | 19,3 | 0,93 | 0,0 | - |
| Messpunkt 2 | 20,5 | 0,93 | 0,0 | - |
| Messpunkt 3 | 20,3 | 0,93 | 0,0 | - |
| Messpunkt 4 | 22,1 | 0,93 | 0,0 | - |
| Kältester Punkt 1 | 11,0 | 0,93 | 0,0 | - |
| Wärmster Punkt 1 | 24,3 | 0,93 | 0,0 | - |
| DeltaT 1[Messpunkt 1 - Kältester Punkt 1] | 8,3 | - | - | - |
| DeltaT 2[Messpunkt 2 - Kältester Punkt 1] | 9,5 | - | - | - |
| DeltaT 3[Messpunkt 3 - Kältester Punkt 1] | 9,3 | - | - | - |
| DeltaT 4[Kältester Punkt 1 - Umgebungstemperatur] | -11,0 | - | - | - |
| DeltaT 5[Wärmster Punkt 1 - Kältester Punkt 1] | 13,3 | - | - | - |



 Datei:
 Datum:
 Uhrzeit:

 IV_00304.BMT
 15.02.2020
 16:22:06





Bildparameter:


Emissionsgrad: 0,93 Refl. Temp. [°C]: 0,0

| Messobjekte | Temp. [°C] | Emiss. | Refl. Temp. [°C] | Bemerkungen |
|--|------------|--------|------------------|-------------|
| Messpunkt 1 | 19,0 | 0,93 | 0,0 | - |
| Messpunkt 2 | 23,3 | 0,93 | 0,0 | - |
| Messpunkt 3 | 23,1 | 0,93 | 0,0 | - |
| Kältester Punkt 1 | 15,3 | 0,93 | 0,0 | - |
| Wärmster Punkt 1 | 24,2 | 0,93 | 0,0 | - |
| DeltaT 1[Messpunkt 1 - Kältester Punkt 1] | 3,7 | - | - | - |
| DeltaT 2[Messpunkt 2 - Kältester Punkt 1] | 8,0 | - | - | - |
| DeltaT 3[Messpunkt 3 - Kältester Punkt 1] | 7,8 | - | - | - |
| DeltaT 4[Wärmster Punkt 1 - Kältester Punkt 1] | 8,9 | - | - | - |
| DeltaT 5[Kältester Punkt 1 - Umgebungstemperatur] | -7,7 | - | - | - |
| DeltaT 6[Wärmster Punkt 1 - Umgebungstemperatur] | 1,2 | - | - | - |



 Datei:
 Datum:
 Uhrzeit:

 IV_00311.BMT
 15.02.2020
 16:23:41





Bildparameter:

Emissionsgrad: 0,93 Refl. Temp. [°C]: 0,0


| Messobjekte | Temp. [°C] | Emiss. | Refl. Temp. [°C] | Bemerkungen |
|--|------------|--------|------------------|-------------|
| Messpunkt 1 | 17,7 | 0,93 | 0,0 | - |
| Messpunkt 2 | 24,0 | 0,93 | 0,0 | - |
| Messpunkt 3 | 22,0 | 0,93 | 0,0 | - |
| Kältester Punkt 1 | 16,6 | 0,93 | 0,0 | - |
| Wärmster Punkt 1 | 24,4 | 0,93 | 0,0 | - |
| DeltaT 1[Messpunkt 2 - Messpunkt 1] | 6,3 | - | - | - |
| DeltaT 2[Messpunkt 3 - Messpunkt 1] | 4,3 | - | - | - |
| DeltaT 3[Messpunkt 2 - Messpunkt 3] | 2,0 | - | - | - |
| DeltaT 4[Messpunkt 2 - Kältester Punkt 1] | 7,4 | - | - | - |

testo

Neuer Bericht

 Datei:
 Datum:
 Uhrzeit:

 IV_00298.BMT
 15.02.2020
 16:20:39





Bildparameter:

Emissionsgrad: 0,93
Refl. Temp. [°C]: 0,0

Bildmarkierungen:

| Messobjekte | Temp. [°C] | Emiss. | Refl. Temp. [°C] | Bemerkungen |
|--|------------|--------|------------------|-------------|
| Messpunkt 1 | 13,1 | 0,93 | 0,0 | - |
| Messpunkt 2 | 19,3 | 0,93 | 0,0 | - |
| Messpunkt 3 | 21,1 | 0,93 | 0,0 | - |
| Messpunkt 4 | 21,2 | 0,93 | 0,0 | - |
| Messpunkt 5 | 23,4 | 0,93 | 0,0 | - |
| Kältester Punkt 1 | 12,7 | 0,93 | 0,0 | - |
| Wärmster Punkt 1 | 24,4 | 0,93 | 0,0 | - |
| DeltaT 1[Messpunkt 2 - Messpunkt 1] | 6,2 | - | - | - |
| DeltaT 2[Messpunkt 3 - Messpunkt 1] | 8,0 | - | - | - |
| DeltaT 3[Messpunkt 4 - Messpunkt 1] | 8,1 | - | - | - |
| DeltaT 4[Messpunkt 3 - Messpunkt 2] | 1,8 | - | - | - |
| DeltaT 5[Messpunkt 3 - Messpunkt 4] | -0,1 | - | - | - |

16.02.2020 ,